

АКТ ОСМОТРА

здания, помещения, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

"06" сентября 2022 г.

№ 2

Настоящий акт составлен в результате проведенного осмотра объекта недвижимости: 06.09.2022 года 10 часов 40 минут - здание, площадь 50,6 кв.м., кадастровый № 56:03:0302001:143, местоположение: Оренбургская область, р-н Акбулакский, п. Майдан, д. 6, квартира 1

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

комиссией для проведения осмотров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, являющихся ранее учтенными объектами, в отношении которых проводятся мероприятия по установлению правообладателей на территории сельского поселения Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Васильевский сельсовет от 25.05.2022 № 28/1-п, в составе:

1. Хамитов Руслан Гафуржанович - глава МО Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области- председатель комиссии
2. Дуюн Татьяна Сергеевна - специалист администрации МО Васильевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области
3. Коцкая Ольга Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области (по согласованию)
4. Селезень Валерий Николаевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области (по согласованию)

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил существование.

Председатель комиссии:


Хамитов Р.Г.

Члены комиссии:

Дуюн Т.С.

Коцкая О.А.

Селезень В.Н.



ФОТО

к акту осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости от 06.09.2022 № 2

Оренбургская обл., Акбулакский район, п. Майдан, дом 6, квартира 1



Протокол осмотра осуществлен в форме визуального осмотра объектов недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Протокол составлен в форме визуального осмотра

в результате проведения осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил существование

Председатель комиссии

Халипов Р.Г.

Члены комиссии

Дюва Т.С.

Халипов О.А.

Сидоров В.И.